



## Athlon Verkaufsexpertise

<b>Kunde:</b>	Athlon Germany GmbH		
<b>Berichtsnummer:</b>	0000000764616-DE35		
<b>Vertragsnummer:</b>	10152132	<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	TÜ-V 3064

Fahrzeugdaten			
<b>Skoda Octavia Combi</b>			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBJJ7NE4J0231953	Laufleistung abgelesen:	133573 km
Erstzulassung / Baujahr:	18.01.2018 / 2017	Besichtigungsdatum/-ort:	28.01.2021 Frechen
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	8004//ANL	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	Automatik	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 110 kW (150 PS)	Antriebsart:	Frontantrieb
Lackfarbe:	Brilliant-Silber Metallic	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Lederimitat/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Braun
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	205/55/R16/91H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	205/55/R16/91H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	205/55/R16/91H 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	205/55/R16/91H 5 mm
Ersatzrad:	Tirefit	
Zustand Ersatzrad:	-	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	225/40/R18/92Y 1 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	225/40/R18/92Y 2 mm
2. Achse - links / Zust.	-	225/40/R18/92Y 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	225/40/R18/92Y 5 mm

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarplaza.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.

Die Hüsges Gruppe  
Ist zertifiziert nach DIN ISO 9001  
Bankverbindung  
Sparkasse Krefeld  
Kto.-Nr. 1046994  
BLZ 320 500 00

Krefelder Str. 297  
47877 Willich  
Tel.: (02154) 42 88 88  
Fax: (02154) 42 77 24  
Email:  
info@huesges-gruppe.de



Reg.-Nr.: Q1 0104082



Ort: Willich  
Gerichtsstand: Krefeld HRB  
Steuer-Nr.: 102/5821/0943

Geschäftsführung:  
Arndt Hüsges  
Dipl.- Ing. (FH) Bernd Hüsges



#### Serienausstattung

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 Lautsprecher zusätzlich</li><li>• Ablagefach mit Cargo-Organizer rechts (Gepäck-/Laderaum)</li><li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li><li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li><li>• Antriebsart Frontantrieb</li><li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li><li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide</li><li>• Bordcomputer</li><li>• Chromzierleisten an Seitenfenstern</li><li>• Einparkhilfe vorn und hinten</li><li>• Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)</li><li>• Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)</li><li>• Fensterheber elektrisch hinten</li><li>• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten</li><li>• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG</li><li>• Heckscheibenwischer</li><li>• Innenausstattung Dekoreinlagen Pianolack, schwarz</li><li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz</li><li>• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen</li><li>• Kopf-Airbag-System</li><li>• Kopfstützen vorn</li><li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts</li><li>• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar</li><li>• Maxi-DOT Farbdisplay</li><li>• Mittelarmlehne vorn</li><li>• Modellpflege</li><li>• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)</li><li>• Multifunktionsanzeige</li><li>• Reifen-Reparaturkit</li><li>• Rußpartikelfilter</li><li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6</li><li>• Scheibenwaschdüsen heizbar</li><li>• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)</li><li>• Servolenkung elektronisch (Servotronic)</li><li>• Sitz vorn rechts höhenverstellbar</li><li>• Sitze vorn elektr. verstellbar</li><br/><li>• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 8 Lautsprecher</li><li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li><li>• Ambiente-Beleuchtung LED</li><li>• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)</li><li>• Ausstattungs-Paket Green tec</li><li>• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik</li><li>• Außenspiegel Wagenfarbe</li><li>• Bremsassistent</li><li>• Dachreling</li><li>• Elektron. Differentialsperre (EDS)</li><li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)</li><li>• Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)</li><li>• Fensterheber elektrisch vorn</li><li>• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)</li><li>• Heckleuchten LED</li><li>• Infotainment-Paket Bolero</li><br/><li>• Innenspiegel mit Abblendautomatik</li><li>• Karosserie 5-türig</li><li>• Knieairbag Fahrerseite</li><li>• Kopfstützen hinten</li><li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links</li><li>• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar</li><li>• Maxi-DOT Display</li><li>• Mittelarmlehne hinten</li><br/><li>• Mittelkonsole</li><li>• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI</li><li>• Multi-Communication-System SmartGate</li><li>• Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht</li><li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li><li>• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3</li><li>• Schalt-/Wählhebelgriff Leder</li><li>• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)</li><br/><li>• Seitenairbag vorn</li><li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li><li>• Sitzbezug / Polsterung Alcantara/Leder</li><li>• Sitzheizung vorn</li></ul> |
|---|---|



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sound-System Canton</li> <li>• Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Wegfahrsperr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonnenblende rechts mit Spiegel</li> <li>• Start/Stop-Anlage</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum</li> <li>• Textilfussmatten</li> <li>• Verzurrösen Koffer-/Laderaum</li> <li>• Zentralverriegelung</li> </ul>
--	---

Sonderausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aschenbecher vorn</li> <li>• Fahrassistenz-System Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)</li> <li>• Fahrassistenz-System Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)</li> <li>• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)</li> <li>• LM-Felgen 7,5x18 (Turbine)</li> <li>• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum</li> <li>• Panorama-Schiebedach elektrisch</li> <li>• Schließ-/Startsystem KESSY</li> <li>• Zusatzheizung (Standheizung)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrassistenz-Paket Traveller</li> <li>• Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor</li> <li>• Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch</li> <li>• Kofferraum / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen)</li> <li>• Laderaumboden variabel</li> <li>• Metallic-Lackierung</li> <li>• Rückfahrkamera</li> <li>• Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)</li> </ul>

Der Sachverständige weist darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung			
<b>Klimaanlage:</b>	Nicht möglich	<b>Lichtanlage:</b>	In Ordnung
<b>Motorlauf:</b>	In Ordnung		

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nicht geprüft werden. **Witterungsbedingt Prüfung nicht möglich.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel

auf.

**Hinweis:**

\*

#### Schäden



	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
3.	Heckklappe	Beklebt



	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
4.	Sommerreifen 1	Beschädigt

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Innen



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Tankdeckel



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Bereifung



1. Außenspiegel Gehäuse - Rechts

Kratzer



2. Stoßfänger Hinten

Kratzer



2. Stoßfänger Hinten

**Kratzer**



3. Heckklappe

**Beklebt**



4. Sommerreifen 1

**Beschädigt**