




Condizione Relazione

Numero del rapporto:	0000000736174-IT88	numero di contratto:
targa:	FG088FR	

dati del veicolo			
MERCEDES CLASSE E			
Numero di telaio :	WDD2130331A155097	Chilometraggio valutato:	98811 km
Prima immatricolazione / construction year:	10.11.2016 / 0	Visita Data / luogo della visita:	12.11.2020 APRILIA
KBA no . :	null//null	vernice:	
Tipo di vernice:		Numero di Chiavi:	
Tipo Rivestimento Interno:		Colore Rivestimento Interno:	

La valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) cerchione posteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 3.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 4.) sottoporta - sinistra | Graffio/Rigature
- 5.) parafango anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 6.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 7.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 8.) cerchione anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 9.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 10.) Parabrezza | Scheggiatura
- 11.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 12.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 13.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 14.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 15.) interno | Usura

commento/riferimento:

documentazione fotografica



anteriore sinistro



anteriore destra



posteriore sinistro



posteriore destra




interno



interno



interno



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



Documentazione



Documentazione



Interno Post



Interno Post



1. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore

Graffio/Rigature



2. cerchione posteriore - sinistro

Graffio/Rigature



3. porta posteriore - sinistra

Graffio/Rigature



4. sottoporta - sinistra

Graffio/Rigature



5. parafrangente anteriore - sinistro

Graffio/Rigature



6. cerchione anteriore - sinistro

Graffio/Rigature



7. paraurti anteriore

Graffio/Rigature




7. paraurti anteriore

Graffio/Rigature



8. cerchione anteriore - destra

Graffio/Rigature



9. Parafango anteriore - destro

Graffio/Rigature



10. Parabrezza

Scheggiatura



11. retrovisore esterno scatola - destro

Graffio/Rigature



12. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



12. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature



12. porta anteriore - destra

Graffio/Rigature




13. porta posteriore - destra

Graffio/Rigature



14. cerchione posteriore - destra

Graffio/Rigature



15. interno

Usura



15. interno

Usura



15. interno

Usura



15. interno

Usura



15. interno

Usura



15. interno

Usura